

III. ANÁLISIS TÉCNICO

Se ha comprobado que existe una demanda potencial para el hule granulado de llanta reciclada. Se deben evaluar otros aspectos para determinar si el proyecto es técnicamente factible, tales como verificar el suministro continuo de materia prima y la posibilidad del uso del nuevo sistema de reciclaje de llantas.

A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Actualmente la empresa está en formación y organización. El producto será producido y comercializado por la empresa *Ingeniería y Servicios Ambientales, S.A.*, ubicada próximamente en el kilómetro 60 carretera a Puerto Quetzal. Contará con 14 empleados en total, abarcando el área de producción y administrativa.

B. DIAGRAMA DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES

El diagrama a continuación muestra los componentes de una “llanta de hule reciclada”.




Ilustración 3 -Diagrama de explosión de materiales-