

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



**Diseño de elementos mecánicos para extrusora de polímeros
para producción de filamento para impresión 3D**

Trabajo de graduación presentado por José Jorge Martínez Avila para
optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería Mecánica

Guatemala
2021

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



**Diseño de elementos mecánicos para extrusora de polímeros
para producción de filamento para impresión 3D**

Trabajo de graduación presentado por José Jorge Martínez Avila para
optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería Mecánica

Guatemala
2021

Vo.Bo.:

(f) 
Ing. Cecilia Stefania Marsicovetere Fanjul

Tribunal Examinador:

(f) 
Ing. Cecilia Stefania Marsicovetere Fanjul

(f) 
Ing. Andrés Rodrigo Wiau Najarro

(f) 
Ing. José Antonio Bagur Nájera

Fecha de aprobación: Guatemala, 9 de diciembre de 2021.

Lista de figuras	VII
Lista de cuadros	IX
Resumen	XI
Abstract	XIII
1. Introducción	1
2. Antecedentes	3
3. Justificación	7
4. Objetivos	9
4.1. Objetivo general.....	9
4.2. Objetivos específicos.....	9
5. Marco teórico	11
5.1. Propiedades del PLA.....	11
5.2. Proporción de extrusión.....	13
5.3. Componentes.....	13
5.3.1. Tornillo.....	13
5.3.2. Cabezal y boquilla.....	14
5.4. Extrusora.....	14
5.4.1. Sistema aislante.....	14
5.4.2. Sistema de enfriamiento.....	14
5.4.3. Sistema de control.....	14
5.4.4. Sensores de temperatura.....	15
5.4.5. Canal de alimentación.....	17
5.5. Observaciones de extrusión.....	17
5.6. Seguridad ocupacional.....	18
5.6.1. Ventilación.....	19

6. Metodología	21
6.1. Requisitos de máquina de extrusión de polímeros.....	21
6.2. Diseño	22
6.3. Análisis de extrusión de polímeros	26
6.4. Análisis de temperaturas de extrusión	28
6.5. Análisis estructural.....	29
6.6. Diseño de sistema de alimentación	32
7. Resultados	37
8. Análisis de resultados o discusión	43
9. Conclusiones	45
10.Recomendaciones	47
11. Bibliografía	49
12. Anexos	51
12.1. Planos de construcción.....	51
12.2. Manual del usuario.....	69

1.	Diseño guarda de seguridad	24
2.	Diseño de extrusora de polímeros.....	25
3.	Diseño de extrusora de polímeros.....	25
4.	Diseño de extrusora de polímeros.....	26
5.	<i>Heat Flow</i> en sistema de extrusión.....	28
6.	Análisis de temperatura en resistencias	29
7.	Diagrama de cuerpo libre de la mesa de soporte.....	30
8.	Diagrama de corte de la mesa de soporte.....	30
9.	Diagrama de momento de la mesa de soporte.....	30
10.	Caracterización del mallado.....	31
11.	Simulación de contactos y carga.....	32
12.	Resultado de temperatura de extrusión	38
13.	Resultado de calor direccional de extrusión.....	38
14.	Resultado de deformación total mesa de soporte.....	39
15.	Resultado deformación direccional en eje X mesa de soporte.....	39
16.	Resultado deformación direccional en eje Y mesa de soporte.....	40
17.	Resultado esfuerzo equivalente de von-Mises mesa de soporte	40
18.	Resultado factor de seguridad mesa de soporte	41
19.	Dimensiones generales de extrusora de polímero	41

Lista de cuadros

1.	Propiedades del PLA.....	12
2.	Definición de requisitos.....	21
3.	Definición de requisitos.....	22
4.	Propiedades del policarbonato.....	26
5.	Vida nominal rodamiento SKF 61801.....	34
6.	Carga dinámica equivalente rodamiento SKF 61801.....	34
7.	Tiempo de vida del rodamiento.....	34
8.	Factores para selección de banda.....	35
9.	Resultado análisis de extrusión de polímero.....	37
10.	Tabla de cotizaciones.....	42

En la Universidad del Valle de Guatemala, en el makerspace D-HIVE, se cuenta con múltiples impresoras 3D de filamento (FDM), según estadísticas en un lapso de 5 meses se consumen aproximadamente 20 rollos de filamento PLA de 0.75 kg por unidad para impresiones 3D. El costo por rollo de filamento oscila entre \$21 y \$45 según el proveedor más gastos de importación.

El objetivo de la investigación será diseñar una máquina extrusora que produzca filamento reciclado a base de residuos de filamento para impresión 3D triturados para impresión 3D. Existen ciertos requisitos que permiten definir el diseño necesario de la máquina extrusora. Entre estos requisitos se encuentran: determinar las dimensiones y componentes de la máquina extrusora de filamento reciclado ya que el filamento utilizado en la universidad posee un diámetro de 2.85 mm. Así mismo, definir los requisitos que debe cumplir la trituración de los distintos polímeros para realizar la extrusión.

Con el diseño de la máquina extrusora se proporcionará filamento para impresiones 3D por medio de la reutilización de distintos polímeros para impresión 3D suplidos por los mismos estudiantes dentro de las instalaciones de la universidad. Dicho proceso será un proceso rentable debido a que los costos para la obtención del material a ser extruido serán reducidos. Como parte de los resultados, se entregará un manual de usuario y mantenimiento.

At Universidad del Valle de Guatemala, in the D-HIVE, makerspace, there are multiple 3D filament printers (FDM), according to statistics in a period of 5 months approximately 20 rolls of PLA filament of 0.75 kg are consumed per unit for printing 3D. The cost per roll of filament ranges from \$ 21 to \$45 depending on the supplier plus import charges.

The objective of the research will be to design an extruder machine that produces recycled filament based on 3D printing filament waste shredded for 3D printing. There are certain requirements that allow defining the necessary design of the extruder. These requirements include: determining the dimensions and components of the recycled filament extruder since the filament used in the university has a diameter of 2.85 mm. Likewise, define the requirements that the grinding of the different polymers must meet to carry out the extrusion.

With the design of the extruder machine, filament for 3D printing will be provided through the reuse of different polymers for 3D printing supplied by the same students within the university facilities. This process will be a profitable process because the costs for obtaining the material to be extruded will be reduced. As part of the results, a user and maintenance manual will be delivered.

El proyecto consiste en el diseño de un sistema de extrusión de polímero triturado para impresión 3D. Para ello es necesario conocer sobre los distintos tipos de extrusoras de polímero existentes en el mercado. Es necesario definir ciertos requisitos de extrusión, operación, seguridad, diseño, mantenimiento y costo.

Para llevar a cabo el diseño del sistema de extrusión fue necesario conocer ciertos parámetros de la extrusión de polímeros para determinar los materiales a utilizar así como también los componentes.

Para esto se utilizó el programa ANSYS para realizar simulaciones de elementos finitos a la estructura de soporte de la extrusora por medio del análisis estructural y se realizó un análisis térmico al sistema de extrusión para conocer las temperaturas a las que se encontrará al momento de operar, así como el flujo de calor generado por las cuatro resistencias de 200 watts.

Esto, para garantizar que la selección del material sea la ideal para la máquina extrusora de polímero.

Así también, se generó un manual de usuario para definir el proceso de operación, así como un manual de mantenimiento para la máquina extrusora.

Cabe destacar que se realizaron las cotizaciones pertinentes para determinar la viabilidad de obtener los materiales y componentes dentro de Guatemala, así como también, estimar un costo de fabricación de la máquina extrusora.

Antecedentes

Existen estudios previos que se han realizado sobre el diseño y manufactura de máquinas trituradoras y extrusoras de polímero. Es por ello que se tomarán ciertos ejemplos en cuanto al estado de los polímeros, diseño, pruebas y análisis de extrusión y resultados.

La unidad de extrusión generalmente contiene tornillo, barril, unidad de control de calor y la matriz. También evita la fuga de calor del sistema al aislar radialmente la boquilla del cañón a través de la cual se inyecta el plástico fundido a través de la matriz. La temperatura del barril de la máquina extrusora fluctúa ± 300 °C cuando la temperatura de extrusión se encontraba en un promedio de 2000 °C. Los plásticos que tienen un punto de fusión inferior a 2000 °C fueron posibles de extruirse con la extrusora. El plástico que posee un punto de fusión por encima de 2500 °C también se puede extruir, pero necesita un mejor aislamiento con más calor. El sistema de refrigeración es necesario para el motor para un uso prolongado y opcional para un uso breve (Poudel, 2015).

La extrusora de un solo tornillo es principalmente una bomba de arrastre, adecuada para trabajar con fluidos muy viscosos y capaz de funcionar a las altas presiones y temperaturas necesarias para procesar polímeros de alto peso molecular en su estado termoplástico. La máquina de un solo tornillo es mecánicamente simple y robusta, lo que permite entradas de alta energía a velocidades relativamente bajas. Existen materiales con distintas propiedades, así como la viscosidad. Al obtener distintas viscosidades, puede provocar problemas de deslizamiento y bombeo (Stevens & Covas, 2015).

El mecanismo de arrastre del sistema de extrusión provoca el cizallamiento interno del material viscoso que se bombea, lo que provoca un consumo de energía adicional y un aumento de temperatura en el polímero (Stevens & Covas, 2015).

Se tomó un ejemplo en donde se manufacturó una máquina extrusora y trituradora de PLA. Para el diseño de las máquinas se utilizó un motor 1 HP para efectuar el movimiento de las cuchillas de corte de material. La transmisión de potencia se da por medio del ensamble de poleas para la distribución de ejes. El diseño de la máquina permite que sea portátil, es decir, permite un movimiento práctico entre distintos lugares, así como también, permite que

se pueda almacenar. Se menciona que el diseño e implementación de la máquina permite que exista poca mano de obra para controlarla. Esta no necesita de mantenimiento constante. La cuchilla de corte debe estar limpia siempre que se desee utilizar la máquina. La instalación de componentes o el reemplazo de ellos, es rápido y fácil. El cuerpo está hecho principalmente de acero inoxidable, que puede tener una vida útil, larga y duradera. Fue capaz de soportar una carga de hasta 1 tonelada de peso, y fue soldado por gas inerte de tungsteno (Bin y col., 2014).

Los estados de los materiales y propiedades mecánicas de las piezas recicladas y reutilizadas son siempre la consideración más importante al evaluar un proceso de reciclaje para plástico, como lo es la resistencia a la flexión. (Babagowda y col., 2017).

La prueba de tracción es la prueba de propiedades mecánicas que se usa regularmente para adquirir información sobre la resistencia a la tracción, tensión, rendimiento, elasticidad, deformación, alargamiento, entre otros. para varios materiales (metales, plásticos, compuestos, entre otros. La prueba se utiliza para decidir la cantidad de fuerza requerida para romper un material (Babagowda y col., 2017).

Las pruebas de flexión se utilizan para decidir el módulo de flexión o la resistencia a la flexión de un material. La resistencia se caracteriza por la tensión máxima en la fibra más alejada, ya sea en compresión o tracción del lado de la muestra. Estas dos estimaciones se pueden utilizar para evaluar la capacidad de los materiales de la muestra para resistir la flexión o las fuerzas de flexión (Babagowda y col., 2017).

El aumento de la velocidad de enfriamiento del filamento disminuye directamente el porcentaje de cristalinidad al ser extruido el material (Albi y col., 2014).

El material RPET o Tereftalato de Polietileno Reciclado es uno de los materiales más complejos de extruir debido a que éste requiere de un sistema de control de humedad constante ya que la variación de la misma afecta a la viscosidad con la que se extruye el material, lo cual podría verse afectado a la hora de que el material sea reutilizado (Lombana & Ramos, 2019).

Se hizo un estudio para comparar las propiedades del filamento virgen, y las propiedades de estas muestras luego de ser trituradas y extruidas nuevamente. Las muestras de PLA virgen se fabricaron a 200 ° C utilizando una impresora 3D (Prusa I3) y una boquilla de extrusión de 0.4 mm. El objetivo de este análisis es imprimir un conjunto de muestras con filamento virgen de PLA y analizar las propiedades mecánicas para luego, triturar las muestras anteriormente mencionadas y volver a realizar una extrusión y analizar sus propiedades mecánicas (Lanzotti y col., 2019).

Específicamente, se realizaron tres procesos de reciclaje para evaluar el efecto sobre las propiedades mecánicas. Se realizaron pruebas mecánicas de resistencia en muestras impresas en 3D con PLA virgen y reciclado. Se usó una relación de longitud de tramo a espesor de muestra de 4,0. Las muestras de prueba se cargaron en flexión de tres puntos (Lanzotti y col., 2019).

Se comparó filamentos vírgenes y reciclados en términos de dureza, tracción y propiedades de corte, y demostró que los dispositivos con propiedades mecánicas apropiadas pueden fabricarse con filamento reciclado de piezas previamente impresas en 3D (Lanzotti y col.,

2019).

El filamento de PLA reciclado se empleó para fabricar muestras impresas en 3D y se realizaron pruebas mecánicas para la resistencia. Las muestras recicladas una vez y dos veces mostraron una resistencia de 106.8 ± 9.0 MPa y 108.5 ± 9.9 MPa, respectivamente, que fue similar a la de las muestras vírgenes de 119.1 ± 6.6 MPa. Sin embargo, un tercer proceso de reciclaje afectó negativamente los valores de la resistencia y también produjo una gran variabilidad en los resultados de 75.0 ± 16.2 MPa (Lanzotti y col., 2019).

Justificación

Dentro de la Universidad del Valle de Guatemala en un lapso de 5 meses se consumen aproximadamente 20 rollos de filamento PLA de 0.75 kg por unidad. El costo por rollo oscila entre \$21 y \$45 por rollo más gastos de importación ya que dentro de Guatemala no se ha encontrado un proveedor que cumpla con los requisitos del material que se desea. El filamento utilizado dentro de la Universidad posee un grosor de 2.85 mm. Los desperdicios se deben a una mala configuración en la impresión y esta falla, error de la impresora 3D y se detenga o bien, la impresora sí cumplió con la impresión, pero hubo error en el diseño. Existen también piezas impresas con éxito, pero estas son solo utilizadas como piezas de soporte y luego son desechadas.

Todos estos errores producen desperdicios que no permiten la reutilización del material y se desechan. Lo cual, con la máquina extrusora se aprovecharían dichos desperdicios. El sistema de extrusión toma en cuenta el material con el que se desea extruir el filamento, así como sus propiedades físicas y el requisito de la trituración. El sistema de extrusión cuenta con el husillo por el que se extraerá el filamento al grosor deseado.

Con el diseño de la máquina extrusora de filamento se proporcionará filamento para impresiones 3D por medio de la reutilización de polímeros de impresión 3D los cuales serán suplidos por los mismos estudiantes dentro de las instalaciones de la universidad. Dicho proceso será un proceso rentable debido a que los costos para la obtención del material a ser extruido serán nulos ya que será un proceso de reciclaje del material dentro de la universidad.

Al conocer los costos de obtención de los polímeros de impresión 3D se sabe que al reciclar el filamento se reducirían los costos considerablemente ya que el 100 % de los errores de impresión anteriormente mencionados o impresión de soportes permitirían su reutilización para proveer un polímero reciclado para el departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Valle de Guatemala.

4.1. Objetivo general

Diseñar y seleccionar elementos mecánicos para una máquina extrusora que produzca filamento reciclado a base de residuos de polímeros triturados.

4.2. Objetivos específicos

- Determinar las dimensiones y componentes de la máquina extrusora de filamento reciclado.
- Definir los requisitos que debe cumplir la trituración de los polímeros para realizar la extrusión.
- Estudiar las propiedades físicas de los polímeros para impresión 3D triturado para producir filamento.
- Definir el proceso de operación y mantenimiento de la extrusora.
- Determinar el costo de fabricación de la extrusora.

5.1. Propiedades del PLA

El ácido poliláctico (PLA, por sus siglas en inglés) es diferente a la mayoría de los polímeros termoplásticos en que se deriva de recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar. La mayoría de los plásticos, por el contrario, se derivan de la destilación y polimerización de reservas de petróleo no renovables. Es biodegradable y tiene características similares al polipropileno (PP), polietileno (PE) o poliestireno (PS) (Rogers, 2015).

Una de las cosas interesantes que puede hacer con PLA en una impresora 3D se llama fundición de PLA perdida. Este es un proceso en el que el PLA se imprime en forma de una cavidad interior y luego se recubre con materiales similares al yeso. El PLA se quema más tarde ya que tiene una temperatura de fusión más baja que el material circundante. El resultado final es un vacío que se puede llenar, a menudo con metal fundido (Rogers, 2015).

El PLA se clasifica como poliéster (termoplástico), y el nombre tiene que ver con la forma en que el plástico responde al calor. Los materiales termoplásticos se vuelven líquidos en su punto de fusión, 150-160 grados Celsius en el caso del PLA. Un atributo importante y útil de los termoplásticos es que se pueden calentar hasta su punto de fusión, enfriar y recalentar nuevamente sin degradación. En lugar de quemarse, los termoplásticos como el ácido poliláctico se licúan, lo que les permite moldearse por inyección fácilmente y luego reciclarse. Por el contrario, los plásticos termoendurecidos solo se pueden calentar una vez, normalmente durante el proceso de moldeo por inyección (Rogers, 2015).

Las propiedades del PLA dependen de los isómeros que lo componen, la temperatura de procesamiento, el tiempo de recocido y el peso molecular. La estereoquímica y la historia térmica influyen directamente en la cristalinidad del PLA y, por tanto, en sus propiedades en general (Farah y col., 2016).

La cristalinidad influye en muchas propiedades del polímero, incluida la dureza, el módulo, la resistencia a la tracción, la rigidez, el pliegue y los puntos de fusión. Entonces, al

seleccionar un polímero para una aplicación requerida, su cristalinidad juega el papel más importante (Farah y col., 2016).

Cuadro 1: Propiedades del PLA

Propiedad	Valor
Fórmula química	$(C_3H_4O_2)_n$
Temperatura de fusión	PLA: 157 - 170 °C (315 - 338 °F)
Temperatura típica de moldeo de inyección	PLA: 178 - 240 °C (353 - 464 °F)
Temperatura de calor de deflexión (HDT)	49 - 52 °C (121 - 126 °F) a 0.46 MPa (66 PSI)
Resistencia a la flexión	PLA: 61 - 66 MPa (8840 - 9500 PSI)

Fuente: Rogers, 2015.

Las propiedades del PLA pueden controlarse mediante el uso de catalizadores especiales de contenido isotáctico y sindiotáctico con diferentes unidades enantiométricas. El PLA con un contenido de ácido poliláctico (PLA) superior al 90 por ciento tiende a ser cristalino, mientras que el más bajo ópticamente puro es amorfo. La temperatura de fusión (T_m) y la temperatura de transición vítrea (T_g) del PLA disminuyen con cantidades decrecientes de PLLA. Las características físicas como la densidad, la capacidad calorífica y las propiedades mecánicas y reológicas del PLA dependen de su T_g . Para el PLA amorfo, la T_g es uno de los parámetros más importantes, ya que se producen cambios drásticos en la movilidad de la cadena de polímero en la T_g y por encima de ella. Para PLA semicristalino, tanto T_g como T_m son parámetros físicos importantes para predecir el comportamiento de PLA (Farah y col., 2016).

En general, los productos de PLA son solubles en dioxano, acetonitrilo, cloroformo, cloruro de metileno, 1,1,2-tricloroetano y ácido dicloroacético. El etilbenceno, el tolueno, la acetona y el tetrahidrofurano solo disuelven parcialmente los PLA cuando están fríos, aunque son fácilmente solubles en estos disolventes cuando se calientan a temperaturas de ebullición (Farah y col., 2016).

El PLA se degrada principalmente por hidrólisis, después de varios meses de exposición a la humedad. La degradación del PLA ocurre en dos etapas. En primer lugar, la escisión aleatoria de la cadena no enzimática de los grupos éster conduce a una reducción del peso molecular (M_w , por sus siglas en inglés). En la segunda etapa, el peso molecular se reduce hasta que el ácido láctico y los oligómeros de bajo peso molecular son metabolizados naturalmente por microorganismos para producir dióxido de carbono y agua (Farah y col., 2016).

La tasa de degradación del polímero está determinada principalmente por la reactividad del polímero con agua y catalizadores. Cualquier factor que afecte la reactividad y la accesibilidad, como el tamaño y la forma de las partículas, la temperatura, la humedad, la cristalinidad, el porcentaje del isómero, la concentración de ácido láctico residual, el peso molecular (M_w), la difusión de agua y las impurezas metálicas del catalizador, afectará la tasa de degradación del polímero (Farah y col., 2016).

5.2. Proporción de extrusión

El índice de fluidez (MFI, por sus siglas en inglés), que proporciona los datos reales o la medición del flujo de resina plástica. Representa el índice del polietileno típico y también de la variedad de materiales para el control de calidad en grandes producciones. La unidad SI de MFR (caudal másico) está en g / 10 min. El MFR también se puede encontrar multiplicando la densidad del plástico en estado fundido y MVR (índice de flujo volumétrico de fusión). El índice de flujo de fusión se está utilizando en diferentes campos de producción de laboratorio y áreas de control de calidad (Poudel, 2015).

La densidad de fusión, la sincronización manual, el corte y la carga de material dan el valor de MFR. Como muchas máquinas definidas, clasificadas, modernas y semiautomáticas que están disponibles y basadas en el desplazamiento del pistón, brindan una mayor precisión en el caudal de diferentes materiales en estado fundido. La dependencia de cizallamiento del material depende de la distribución de masa molecular (Poudel, 2015).

Los calentadores eléctricos se utilizan en extrusoras, estos calentadores han reemplazado a otros calentadores de fluido o sistemas de calentamiento de vapor. Los calentadores eléctricos son utilizados hoy en día porque son muy eficientes y reducen los costos (Lafond, 2013).

La cierta cantidad de corriente pasa a través del conductor que tiene cierta resistencia, esta resistencia funciona como barrera en el flujo y genera el calor. El calor obtenido por esto se da a continuación en la ecuación (Lafond, 2013).

$$QC = I^2R = V^2/R \quad (1)$$

Donde,

C = capacitancia

R = resistencia

Q = flujo de carga

V = voltaje

I = corriente

5.3. Componentes

5.3.1. Tornillo

La extrusora de un solo tornillo logra que el material se mezcla dentro del barril hasta la longitud de la máquina extrusora (Poudel, 2015).

La extrusora doble se utiliza generalmente para el procesamiento de polvo. Dicha extrusora tiene una mejor capacidad de autolimpieza y capacidad de mezcla. La extrusora doble

también se utiliza en el campo de la granulación de plásticos (Poudel, 2015).

5.3.2. Cabezal y boquilla

El cabezal es la pieza situada al final del cilindro, que se encuentra sujetando la boquilla. Generalmente va atornillado al cilindro. El perfil interno del cabezal debe facilitar lo más posible el flujo del material hacia la boquilla (Beltrán, 2011).

La función de la boquilla es la de moldear el plástico. Las boquillas se pueden clasificar por la forma del producto, teniendo así boquillas anulares las cuales se utilizan para la fabricación de tuberías o recubrimientos de materiales cilíndricos (Beltrán, 2011).

5.4. Extrusora

5.4.1. Sistema aislante

La cinta Kapton es usualmente utilizada como aislante en el sistema de extrusión y aplicaciones de altas temperatura, esta cinta de poliamida se utiliza en diferentes procesos de fabricación electrónica, como soldadura, enmascaramiento de placas de circuito, aislante de transformador y condensador, recubrimiento en polvo y otras aplicaciones de alta temperatura. Se compone de una película de poliamida en serie para alta temperatura. Contiene material de poliamida y adhesivo de silicona, lo que la convierte en la elección de muchos ingenieros porque no deja ningún residuo. Es una cinta de muy alta resistencia al calor que puede soportar hasta 260 grados Celsius. Esto se puede utilizar para fines de aislamiento en la extrusora («Understanding Screw Design for Film Extrusion Process - Macro Engineering and Technology», s.f.).

5.4.2. Sistema de enfriamiento

El proceso de enfriamiento del filamento por aire evita que el filamento de plástico fundido encoja, permitiendo que obtenga las dimensiones requeridas por el usuario (Poudel, 2015).

5.4.3. Sistema de control

- El control *On/Off*

En este tipo de control se establece un *set point* el cual es la temperatura a la que se desea mantener el sistema, en este caso, la potencia se encuentra apagada o encendida. El *set point* es el encargado de establecer el límite, si este sobrepasa el límite de temperatura, la potencia es apagada. Igual es el caso si aún no se encuentra en el *set point*, la potencia continúa encendida hasta llegar al límite establecido (Avila, 2016).

Existe una inercia térmica la cual hará que la temperatura esté variando con respecto al tiempo alrededor del valor colocado como *set point*. Si la inercia térmica aumenta,

existirá mayor fluctuación lo cual producirá mayores retardos de respuesta del sistema (Avila, 2016).

Este es el sistema más sencillo, por lo cual, será el que brinde temperaturas con menor precisión y no uniformes (Avila, 2016).

- Control Proporcional de tiempo variable (PWM)

Este sistema entrega una potencia gradual para mantener el proceso en la temperatura deseada. Al entregar una potencia gradual la temperatura obtendrá menores fluctuaciones. Se entrega una potencia que varía en forma gradual entre 0 y 100 % según se requiera y en forma proporcional al error del *set point* (Avila, 2016).

Una de las limitaciones de dicho sistema de control proporcional, es que sí se es capaz de mantener la temperatura deseada, pero, esta depende de las condiciones del ambiente (Avila, 2016).

- Control Proporcional

El controlador proporcional entrega una potencia que varía en forma proporcional al error, entre el *set point* y *process variable* (Avila, 2016).

- Control Proporcional Derivativo PD

Un control PD es un control proporcional, tiene la capacidad de dimensionar la temperatura con respecto al tiempo el cual actúa en un período transitorio (Avila, 2016).

En este sistema es posible obtener una temperatura más estable ya que éste es capaz de generar un adelantamiento al determinar que la temperatura sobrepasará el *set point* y así disminuir la temperatura de los calefactores (Avila, 2016).

- Control Proporcional Integral PI

Este sistema de control agrega la acción integral el cual corrige la variación de temperatura según la magnitud del error obtenido y el tiempo en el que se ha mantenido. En este sistema es posible establecer un valor integrativo el cual es la cantidad de veces que aumenta la acción proporcional del sistema por segundo (Avila, 2016).

El valor integrativo se encontrará entre 0 y 0.8 pero siempre será capaz de corregir el error estacionario, pero, éste tendrá un leve retraso de respuesta según sea el caso (Avila, 2016).

- Control Proporcional Integral Derivativo PID

El sistema de control PID superpone simultáneamente la acción derivativa y la acción integral. Dicho sistema integra un diferencial entre la temperatura actual de los calefactores y el *set point* hasta que la diferencia entre ambos sea cero (Avila, 2016).

Cuando existe una acción que desfavorezca al sistema y genera desviaciones, el sistema derivativo se encarga que el proceso reaccione ante el diferencial de temperatura del sistema (Avila, 2016).

5.4.4. Sensores de temperatura

Un sensor de temperatura es el encargado de detectar las variaciones de temperatura dependiendo del entorno en el que se encuentre, puede ser en aire o agua según la necesidad y

lo transforma en señales eléctricas que son recibidas por medio de un controlador electrónico. Dichas señales son enviadas para que el controlador electrónico sea capaz de regular la temperatura según la deseada (SRC, 2019).

El sensor de temperatura se compone de tres partes, el elemento sensor, vaina conductora y un cable el cual se encarga de transmitir la señal al controlador electrónico. Existen distintos tipos de sensores de temperatura dependiendo del funcionamiento y de la manera en la que desea la señal enviada al controlador. Principalmente existen tres tipos de categorías, sensores RTD, termopares y sensores infrarrojos (SRC, 2019).

- Termopar

El termopar es el sensor más utilizado en los sistemas de medición de temperatura. Su funcionamiento cumple con suficiencia, su respuesta puede ser lenta en comparación con otros tipos de sensores de temperatura (SRC, 2019).

Funciona por medio de dos materiales distintos unidos entre sus extremos, conocidos como junta caliente o junta de medición y junta fría. Estos funcionan por medio de un diferencial de tensión producido por la diferencia de temperatura entre juntas, dicha tensión será enviada por medio de una señal y recibida por un sistema de control electrónico (SRC, 2019).

Existen distintos tipos de sensores termopares según el material que se desee emplear.

Termopar Tipo J: Hecho de hierro y aleación de cobre y níquel. Cuenta con un rango de temperatura entre los 0°C y los 750°C (SRC, 2019).

Termopar Tipo T: Compuesto por alambre de cobre y alambre de aleación de cobre y níquel. Se recomienda utilizar en entornos de humedad. Su rango de temperatura se encuentra entre los -250°C y los 350°C (SRC, 2019).

Termopar Tipo K: Compuesto de una junta de aleación de cromo y níquel y alomega el cual es una aleación de aluminio y níquel, es el sistema con rango de temperatura mayor. El rango de temperatura se encuentra entre los -200°C y los 1250°C, pero, es recomendable para medidas entre 300 y 1100°C (SRC, 2019).

Termopar Tipo E: Termopar compuesto de chromega y constatan. Su rango de temperaturas se sitúa entre los -200°C y los 900°C (SRC, 2019).

- Sensores RTD

PT100 y PT1000 El funcionamiento de los sensores RTD se basa en la resistencia a la temperatura del material del que esté compuesto, los cuales en su mayoría son hechos por medio de recubrimientos de distintos cerámicos (SRC, 2019).

La función de estos cerámicos permite aislar el ruido eléctrico por lo que los hace ideales para trabajar en entornos industriales (SRC, 2019).

- PT100

Es un sensor de temperatura de tipo RTD, con rango de temperaturas entre -200°C y los 850°C. Su nombre hace referencia a los 100 ohms que muestra a los 0°C. Su resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura (SRC, 2019).

- Termistores NTC y PTC

Dentro de los tipos de sensores de temperatura, los termistores destacan por su funcionamiento. Y es que están compuestos de materiales semiconductores cuya resistencia a la temperatura varía dependiendo de los grados de la misma. Sus electrodos internos detectan el calor, midiéndolo por impulsos eléctricos (SRC, 2019).

Existen distintos tipos de termistor según su funcionamiento.

- Termistor NTC.

Se utilizan para amplios rangos de temperaturas. Mientras mayor sea la temperatura, menor será la resistencia. Su fabricación se basa en magnesio, cobre, níquel o cobalto (SRC, 2019).

- Termistor PTC.

En este tipo de termistor, mientras mayor sea la temperatura, mayor será la resistencia. Están indicados para controlar cambios drásticos de temperatura. Están construidos principalmente en titanio de bario (SRC, 2019).

- Sensores infrarrojos sin contacto

Este tipo de sensor se utiliza para medición de temperatura de objetos de alto rendimiento, piezas eléctricas en funcionamiento o materiales u objetos inaccesibles. Los sensores infrarrojos son adecuados para realizar medidas de alto rendimiento de objetos y materiales inaccesibles o en movimiento (SRC, 2019).

Se pueden medir temperaturas de -20°C a 2000°C . Salida 4-20mA o termopar. En este caso se puede fijar el rango y la emisividad, aplicar filtros, seleccionar lecturas mínimas, máximas, medias e instantáneas (SRC, 2019).

5.4.5. Canal de alimentación

La relación entre la profundidad del canal en la zona de alimentación y de medición se denomina compresión. Esta relación se considera un parámetro muy importante en el campo del diseño de tornillos. Uno se llama relación de compresión de profundidad y el otro se llama relación de compresión volumétrica. Se utiliza la relación de compresión en lugar de la relación de compresión de profundidad («Understanding Screw Design for Film Extrusion Process - Macro Engineering and Technology», s.f.).

La relación de compresión está dada por, $CR = \text{profundidad del canal en la zona de alimentación} / \text{profundidad del canal}$

5.5. Observaciones de extrusión

Si la temperatura es demasiado baja para el material, algunos gránulos de plástico no se derretirán correctamente y, como resultado, causarán burbujas y asperezas en los filamentos. En estas situaciones, para controlar la consistencia del plástico fundido en el interior y tener un buen flujo, la velocidad del motor se puede reducir a la temperatura requerida (Poudel, 2015).

Existen distintas causas que permiten que el flujo sea desigual y pueden ser temperaturas no adecuadas, contaminación o problemas de transporte de fundido. Para hacer frente a este problema es posible incrementar las temperaturas en la zona de calentamiento, remover el mezclador interno si está en uso, bajar la temperatura de la zona de alimentación, revisar posibles obstaculizaciones en la tolva, extraer el tornillo y revisar contaminantes, o incrementar la presión de tracción del producto (Tecnología-del-plástico, 2018).

5.6. Seguridad ocupacional

Para la gestión, análisis y prevención de riesgos y condiciones de trabajo, según el ministerio de trabajo y prevención social se sugiere realizar la descripción de los siguientes aspectos:

- i. Identificación de peligros y evaluación de riesgos de las condiciones de trabajo y puestos de trabajo (perfil de riesgos de los puestos de trabajo: actividades, riesgos, peligros y medidas de control. Recopilar toda la información sobre el centro de trabajo: planos, historial de riesgos, listado de productos químicos, materia prima, etcétera).
- ii. Elaborar y adjuntar las matrices respectivas, identificación de peligros y riesgos por área, factores de riesgo, labores o instalaciones.
- iii. Pirámide de condiciones de trabajo y salud

Según la fundación a la prevención de riesgos laborales existen medidas de seguridad y protección a las máquinas las cuales son:

I. Medidas de seguridad en el diseño de máquinas. Se considerará que cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud, las máquinas y componentes de seguridad que estén provistas de: Declaración de conformidad. Documento que garantiza que la máquina es segura. Se obtiene a partir del cumplimiento de una serie de requisitos comprobados por organismos de control.

II. Medidas de seguridad de protección del usuario.

- Seguir las especificaciones de uso, entre las cuales están los peligros potenciales y las medidas de seguridad a adoptar.
 - Usar las medidas de seguridad de las máquinas.
 - Usar los equipos de protección individual específicos (guantes, botas, gafas, etc.) si fueran necesarios.
- i. Especificaciones de uso: En los manuales de instrucciones de las máquinas, entre otros muchos datos proporcionados, deben aparecer los relacionados con los peligros potenciales de éstas, así como sus medidas preventivas.
 - ii. Entre las medidas de seguridad de las máquinas podemos distinguir:

- Resguardos de seguridad, que son medios de protección para impedir que las personas accedan a puntos de peligro de la máquina.
- Dispositivos de seguridad y detención de la máquina en caso de emergencia.

iii. Los operarios de algunas máquinas, como complemento a otras medidas de protección, necesitan utilizar los Equipos de protección individual (EPI's). El uso de estos EPI's dependerá de los peligros específicos de máquina a utilizar, aunque los de utilización más general y frecuente son:

- Guantes
- Botas
- Gafas de protección
- Tapones para los oídos

5.6.1. Ventilación

Existen riesgos derivados de la temperatura y humedad. Las temperaturas extremas tienen influencia negativa sobre la cantidad y calidad de trabajo que un hombre puede realizar. La elevación de la fatiga por calor excesivo es un problema relacionado con la fisiología del hombre y aspectos físicos del ambiente en que este se desenvuelve (Vásquez, 2003).

La solución puede darse en atención al espacio físico incrementando la ventilación natural. Puede requerirse sistemas de ventilación generales o localizados, colocación de ventiladores o aislamiento de áreas de trabajo (Vásquez, 2003).

6.1. Requisitos de máquina de extrusión de polímeros

Cuadro 2: Definición de requisitos

Generales	Submódulo	Código	Específicos
La máquina debe de ser segura para el usuario y ambiente	Ambiente	So1	Debe de ser amigable con el ambiente, no contaminar de manera auditiva. Producir menos de 50 decibeles.
	Seguridad	So2	El sistema de extrusión debe contar con aislante térmico de lana de fibra de vidrio para evitar pérdidas por transferencia de calor y por seguridad del usuario.
		So3	La máquina debe contar con una tolva capaz de almacenar el polímero triturado y aislar al usuario del husillo extrusor.
		So4	La estructura del sistema de extrusión debe contar con un factor de seguridad mayor a 2.
		So5	El sistema eléctrico no debe de estar expuesto al usuario
		So6	La máquina debe contar con un botón de emergencia para interrumpir el proceso en dado caso sea necesario.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Definición de requisitos

Generales	Submódulo	Código	Específicos
Debe de cumplir con costos y condiciones de diseño, operación y mantenimiento	Diseño	D01	La estructura de la máquina debe de soportar las cargas generadas por el sistema de transmisión y extrusión.
		D02	Las dimensiones y componentes se deben diseñar con dimensiones estándar. Dimensiones proporcionadas por distintos proveedores dentro de Guatemala.
		D03	Los componentes de la máquina deben de contar con un tiempo de vida útil de 4800 horas.
		D05	El espacio de la máquina no debe de ser mayor a 4 metros de largo, 1.5 metros de ancho y 2 metros de alto.
		D06	Debe de ser de fácil transporte, es decir, que se pueda transportar por medio de un pick up.
	Costo	D07	La inversión de la máquina debe de tener un retorno menor a dos años.
	Mantenimiento	D08	Permitir un fácil acceso a todos los componentes en dado caso haya que reemplazarse.
		D09	La máquina debe contar con husillos intercambiables para variación de diámetros de extrusión.
		D10	El mantenimiento de la máquina debe poder realizarse dentro de las instalaciones de la universidad del Valle de Guatemala.
		D11	El sistema de extrusión debe de ser fácil de desmontar para facilitar el mantenimiento.
	Extrusión	D12	El sistema de extrusión debe diseñarse con materiales resistentes a temperaturas menores a 500 °C
		D13	La máquina debe de ser capaz de extruir 30 metros de polímero diario.
		D14	Se debe de asegurar que la máquina es capaz de extruir todo tipo de polímero para impresión 3D

Fuente: Elaboración propia

6.2. Diseño

En la etapa de diseño se tomó en cuenta las dimensiones y estructura de la máquina para que el polímero sea extruido según lo deseado, es decir, con un diámetro de 2.85 mm. Al determinar el diseño se realizó una cotización de los materiales que se desean utilizar, cotizando con distintos proveedores.

Según las cotizaciones se realizó un análisis del diseño para actualizar el modelo CAD (realizado en el programa *Autodesk Inventor*) para que tenga los materiales a utilizar según proveedores dentro de Guatemala. Se diseñó para los valores máximos de esfuerzos, así como los valores máximos de temperatura para que la máquina tenga un tiempo de vida útil aceptable. Cabe mencionar que aceptable hace referencia a un tiempo de vida útil en el que la máquina genere la misma o mayor cantidad de dinero de lo que costó.

La selección del acero para el tubo extrusor se definió por medio de distintos factores, uno de ellos fue la propiedad de su temperatura de fusión, se definió debido a que la temperatura de fusión del acero según Botta (2018) en promedio es de 1410° C y se trabajará con temperaturas de extrusión menores a 500 °C. Otro factor para tomar en cuenta fue el costo y oportunidad del material, es decir, la inversión del material será menor comparado con otro tipo de materiales, así también, el acero es un material dúctil lo cual facilitará su manipulación a la hora de realizar el dimensionamiento y corte de las piezas.

Se seleccionó un tubo redondo de acero al carbón con un diámetro interno de 25.4 mm con un diámetro externo de 34 mm.

Se seleccionó un tornillo extrusor (Broca para trépano) ya que la hélice que posee dicha

broca permitirá realizar un movimiento constante de extrusión del polímero triturado.

Se desea obtener una molienda fina, es decir, la trituración del polímero debe tener una dimensión de 7 mm, dicho tamaño es el ideal para extrusión de polímeros ya que según *Plastics Technology (2021) Pellets* muy pequeños, material muy fino o polvo, son las causas principales de partículas de material pre-degradado o carbonizado y *pellets* muy grandes pueden presentar variación en viscosidad así como una modificación de la velocidad de cristalización.

Es por esto que el tamaño ideal del polímero triturado es de 7 mm.

Es necesario garantizar que en el momento de realizar la extrusión de polímeros no exista polímero que se adhiera a las paredes del tubo extrusor, es decir, que la tolerancia entre ambos elementos sea ± 0.04 mm. Es por esto que se seleccionó una broca para trépano de 25.4 mm de diámetro, al igual que el diámetro interno del tubo extrusor.

Se analizó un motor capaz de proporcionar el torque necesario a revoluciones variadas. Es por esto que se decidió utilizar un motor DC de 48 volts, 2 HP y 1800 rpm que incluyera una tarjeta de velocidad. Dicho motor permitirá extruir a una velocidad constante y así mismo garantizar un diámetro constante.

Al ser una broca para trépano de 1" de diámetro y 17" de largo, es necesario garantizar que se pueda transmitir el torque requerido por la broca desde el motor. El torque promedio necesario para la broca se encuentra entre 100 y 125 Nm según el proveedor para lograr el funcionamiento del sistema de extrusión. Es por esto que se seleccionó dicho motor ya que éste cumple con las necesidades para la transmisión de potencia para el tornillo de extrusión (broca para trépano).

$$P = (T * V)/9.5488 \quad (2)$$

Donde,

P= Potencia (W) T= Torque (Nm) V= Velocidad (RPM)

Como se observa en la ecuación anterior, el resultado de potencia para el tornillo de extrusión es de 1.3 kW. El motor seleccionado cuenta con una potencia de 1.5 kW el cual es el resultado más cercano obtenido comercialmente. Dicho motor permite la variación de RPM lo cual es un valor de interés ya que se desea un valor estándar para máquinas extrusoras de 100 RPM para la transmisión de potencia hacia el tornillo. extrusor.

Para garantizar una transferencia de calor entre el material y el sistema de extrusión se seleccionó el acero como material para el tubo extrusor, ya que dicho material posee una alta conductividad térmica y es un material capaz de resistir las temperaturas de operación ya que según *Matweb* el acero posee una temperatura de fusión mayor a 1400 °C.


Se colocaron cuatro resistencias a lo largo de todo el sistema, esto para garantizar el alcance de la temperatura deseada al llegar a la boquilla. Mientras más cercana se encuentre la resistencia a la boquilla de extrusión, mayor será la temperatura que tendrá la termo copla. Es decir, la última resistencia obtendrá un valor de temperatura dependiendo el polímero a extruir. Se utilizarán resistencias de 200 watts de 220 volts. Así también, se utilizarán dos

termocuplas tipo K conectado a un SSR (Relé de estado sólido) con una salida entre 24 – 380 volts.

Se diseñó una guarda de seguridad con lámina negra calibre 16 de 850 mm de largo y 219 mm de ancho. Esto se diseñó para evitar que el usuario entre en contacto directo con el sistema de extrusión y produzca un accidente. Para garantizar un fácil acceso al sistema de extrusión y garantizar el mantenimiento de la misma, se diseñó una ventana de vidrio con bisagras para permitir la visualización del sistema y un fácil acceso en dado caso se desee realizar mantenimiento.

En las siguientes figuras se muestran los componentes principales de la extrusora de polímeros.

Figura 1: Diseño guarda de seguridad



Fuente: Elaboración propia


Alrededor del sistema de extrusión se prevé colocar una capa de aislante de lana de fibra de vidrio para seguridad del operario y garantizar la menor pérdida de calor posible.

Para determinar la variación de diámetros del filamento extruido se colocarán boquillas intercambiables según el diámetro que se desee extruir. El PLA utilizado dentro del departamento de mecánica posee un diámetro de 2.85 mm.

Por último, para garantizar un área para colocar la extrusora de polímeros y permitir soporte, se diseñó una mesa capaz de soportar las cargas por medio de un tubo de 1ϕhapa 16 y una plancha de melamina. Así también, es necesario evitar que el usuario no esté expuesto al cableado eléctrico de la máquina, es por esto que se diseñó una caja para eléctricos en


donde se colocará todo el cableado, el relé de estado sólido y 2 sistemas de control PID.

Figura 2: Diseño de extrusora de polímeros




Fuente: Elaboración propia

Figura 3: Diseño de extrusora de polímeros



Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Diseño de extrusora de polímeros



Fuente: Elaboración propia

6.3. Análisis de extrusión de polímeros

Para determinar y garantizar el funcionamiento de las resistencias en el sistema de extrusión según la potencia seleccionada, se realizó el cálculo de caudal de salida tomando en cuenta la potencia de 200 watts.

Se realizó el siguiente análisis para determinar ciertos valores de extrusión para polímeros. Se asume policarbonato como material de extrusión ya que este es el material que posee una mayor temperatura de fusión dentro del laboratorio.

En la siguiente tabla se encuentran los valores utilizados para realizar el análisis de flujo másico:

Cuadro 4: Propiedades del policarbonato

Nombre	Valor	Dimensional
Calor específico (Cp)	1.54	J/g°C
K	0.196	W/m°C
μ	800	kg/ms

Fuente: Elaboración propia

Así también, es necesario determinar el área del cilindro y el área superficial con las dimensiones del diámetro interno del tubo de salida de la extrusora.

Al determinar ambos valores, con la siguiente ecuación

$$Q = \dot{m}c_p(T_e - T_{in}) \quad (3)$$

Donde:

Q= potencia de las resistencias

\dot{m} = flujo másico

C_p= calor específico

T_e= Temperatura deseada

T_{in}= Temperatura ambiente

Con los valores de fusión del policarbonato y un valor asumido de 25 °C como temperatura ambiente, se obtuvo el valor de flujo másico de $4.7225 \times 10^{-4} \text{kg/s}$.

Para determinar el flujo de calor se utilizó la siguiente ecuación.

$$q_s = Q/A_s \quad (4)$$

Donde:

Q= Caudal

A_s= Área superficial

Ambos valores, potencia de las resistencias y área superficial son conocidos, al realizar la operación se obtuvo un resultado de 19.048kw/m^2 .

Por último, se desea obtener el valor de flujo volumétrico y velocidad promedio de salida por medio de la ecuación,

$$\dot{v} = \dot{m}/\rho \quad (5)$$

Obteniendo un resultado de $3.935 \times 10^{-7} \text{m}^3/\text{s}$.


Para garantizar una velocidad promedio de salida para el policarbonato se utilizó la siguiente ecuación,

$$V_{prom} = \dot{v}/A_c \quad (6)$$

El valor obtenido de velocidad promedio es de $7.766 \times 10^{-4} \text{m/s}$.

Todo esto, es posible garantizando una temperatura de calefacción uniforme, es decir sin picos de variación de temperatura altos. Es por esto por lo que se decidió utilizar un

Figura 5: *Heat Flow* en sistema de extrusión



Fuente: Elaboración propia

controlador PID el cual es el sistema de control más estable ya que incluye el control proporcional integrativo y derivativo y permite un mejor manejo de los errores proporcionales con respuestas más rápidas y estables. Así también, es posible garantizar una temperatura uniforme por medio de un sistema de calefacción acorde al sistema de extrusión. Es por ello por lo que se seleccionaron las resistencias tipo abrazadera de 200 w para proporcionar y variar las temperaturas según el polímero a extruir.

6.4. Análisis de temperaturas de extrusión

Para garantizar un flujo de temperatura constante a lo largo de todo el sistema se realizó un análisis *Steady state thermal* en el programa ANSYS.


Se realiza la simulación de análisis térmico en estado estacionario para evaluar el equilibrio térmico en el sistema de extrusión donde las temperaturas permanecen constantes a lo largo del tiempo. Es un sistema que está sujeto a cargas de calor con un comportamiento de estado estacionario no lineal ya que posee parámetros de entrada interdependientes debido a la convección entre las resistencias y el tubo extrusor.

Dicho análisis permite facilitar las condiciones operativas, evaluar y determinar los esfuerzos iniciales del diseño para definir si el prototipo es el ideal.

Es necesario determinar los materiales de cada componente que se desea analizar en la simulación. Así también, por medio de la función *Heat Flow* se determinaron los contactos de conducción entre el sistema calefactor y el tubo de extrusión. Luego, se asigna la potencia de las resistencias, que en este caso es de 200 Watts.

Para cada resistencia dentro del sistema se estableció la temperatura a la que se desea que esté en el momento de la extrusión. Se colocó una temperatura de 75 °C en la primer resistencia. Para la segunda resistencia se colocó un valor de temperatura de 150 °C. Se establecieron 225 °C de temperatura para la tercera resistencia y 300 °C para la cuarta resistencia.

Figura 6: Análisis de temperatura en resistencias



Fuente: Elaboración propia

Esto se asumió debido a que el polímero necesita un precalentamiento y es por esto que se fue aumentando el 25 % del valor entre las resistencias hasta llegar a la temperatura de fusión del policarbonato, la cual es de 300 °C en la última resistencia antes de llegar a la boquilla de extrusión.

Así como en el análisis de extrusión de polímeros, se asume policarbonato como material de extrusión ya que este es el material que posee una mayor temperatura de fusión dentro del laboratorio.

Se realizó una prueba de temperatura y flujo de calor direccional en el sistema para determinar si el sistema es capaz de soportar las cargas anteriormente mencionadas.


6.5. Análisis estructural

Para garantizar que la estructura soportara los esfuerzos provocados por las cargas se analizó en el programa ANSYS asignando una carga según los elementos de la extrusora.

Para realizar el análisis se determinó el diagrama de cuerpo libre de la mesa de soporte


así como también el diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento donde ocurre la carga.

Figura 7: Diagrama de cuerpo libre de la mesa de soporte




Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Diagrama de corte de la mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Diagrama de momento de la mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia

Se determinaron distintos materiales para las piezas diseñadas en el programa Inventor, los cuales serán madera y hierro para la estructura de la mesa.

Se mejoró el mallado del diseño, obteniendo un mallado acorde a la geometría, mejorando la calidad del mallado. Esto, colocando un mallado conforme la función *Sizing* para determinar el mallado en las distintas geometrías. Se sabe que para reducir el error estructural se


debe emplear un mallado más fino, esto por medio de la función *Patch Conforming Method* y la utilización de tetraedros.

Mientras más fino se caracterizaba el mallado, la calidad del mallado se ve afectado, Mientras más cercano a cero se encuentra el valor de calidad, mejor será el mallado. Se tuvo que analizar como un mallado fino debido a las geometrías del sistema.

Para corroborar la calidad del mallado, se utilizó la función *Skewness* la cual tuvo un promedio de 0.59 y una desviación estándar de 0.25. Esto indica que en promedio, la calidad se encuentra por debajo de 0.8, lo cual concluye que es un mallado correcto, es decir, fino acorde a la geometría del sistema.

El mallado se presenta de la siguiente manera.

Figura 10: Caracterización del mallado




Fuente: Elaboración propia

Se colocó un soporte en la parte inferior del sistema para utilizar los grados de libertad necesarios, esto, por medio de un *Fixed Support*. Dichos soportes se colocaron en las 4 patas del sistema. Así también, se estableció una carga de 155.49 N, la cual simulará la carga neta del sistema de extrusión, esto, para facilitar la simulación y lograr un sistema más simple que cumpla con el objetivo.

Dichas condiciones se presentan a continuación.

Figura 11: Simulación de contactos y carga



Fuente: Elaboración propia

Se modificaron los contactos entre las geometrías en donde se analizó que la carga influenciaría con la fricción entre piezas. Se colocaron contactos *Frictionless* entre los bordes de la madera y la estructura de tubo cuadrado de 1". Luego, se colocó como *Bonded* todas las piezas que conforman la estructura de la mesa para simular una estructura soldada con electrodo E6013.

Para el análisis de las cargas se colocó un análisis de la deformación total y direccional, esfuerzo equivalente, error estructural y factor de seguridad.

6.6. Diseño de sistema de alimentación

El sistema de alimentación es el encargado de enrollar el polímero extruído que sale del sistema para su reutilización en impresoras 3D. Este procedimiento se efectúa mientras el sistema de extrusión se encuentra activa, así como también el carrete que se encuentra en rotación.

Para definir la velocidad de giro del eje de alimentación es necesario considerar el análisis de velocidad lineal promedio de extrusión anteriormente mencionado al igual que el radio del carrete a utilizar.

Tomando en cuenta ambos valores, se puede utilizar la ecuación

$$\omega = v_{prom}/radio_c \quad (7)$$

Donde:

ω = Velocidad de giro del eje

v_{prom} = velocidad promedio

$radio_c$ = radio del carrete

Esto suponiendo la velocidad del carrete como velocidad angular constante.

Dicha ecuación es posible utilizarse asumiendo que la velocidad tangencial en el punto de contacto entre el filamento y el carrete debe ser igual a la velocidad lineal que lleva el filamento para evitar que se detenga su continuidad en la extrusión y exista un estiramiento o fractura del polímero.

La selección del rodamiento para el sistema de alimentación del carrete se definió sabiendo que la única carga que actúa sobre el sistema es una carga radial. Es por esto por lo que se definió el uso de rodamiento de una hilera de bolas para ambos ejes ya que este cumple con soportar cargas radiales. El carrete está soportado por medio de un eje que cuenta con los dos rodamientos seleccionados.

Según SKF el montaje apropiado para un rodamiento de una hilera de bolas, es un montaje fijo, debido a que las cargas que actúan dentro del sistema son cargas radiales. Cada rodamiento se colocará con su respectivo hombro para asegurar un montaje fijo y apropiado.

Luego de seleccionar el rodamiento para el rodillo del carrete, se emplearon los cálculos para conocer la vida útil de los rodamientos según SKF.

Se sabe que si solo se obtienen cargas radiales actuando sobre el rodamiento la ecuación a utilizar sería

$$P = F \quad (8)$$

Asumiendo un valor para el factor de carga radial $X = 1$. Donde F es la carga radial del rodamiento. Al conocer esto, se obtiene la carga dinámica equivalente del rodamiento y se procede a hallar la vida nominal de los rodamientos para obtener las horas de vida útil.

Para conocer esto se utilizó la ecuación.

$$L_{10} = (C/P)^p \quad (9)$$

Donde:

C= La capacidad de carga dinámica del rodamiento obtenida en el catálogo de rodamientos SKF.

P= La carga dinámica del rodamiento obtenida anteriormente

p= Exponente de la ecuación de vida

Donde, en este caso (p) obtendrá un valor de 3 debido a que es el valor asignado para unrodamiento de bolas. Se obtuvo las horas de vida utilizando la ecuación:

$$L_{10h} = (10^6/60n)L_{10} \quad (10)$$

Para la selección del rodamiento se basó en el diámetro diseñado para el rodillo y se rediseñó a un diámetro según los rodamientos seleccionados para que coincidan las dimensiones del eje con el diámetro interno del rodamiento. Se seleccionó rodamiento de una hilera de bolas de 12 mm de diámetro interno con designación SKF 61801 con una capacidad de carga dinámica (C) de 1.43 kN.

Los resultados se presentan en las siguientes tablas.

Cuadro 5: Vida nominal rodamiento SKF 61801

Nombre	Valor	Dimensional
Carga dinámica del rodamiento (P)	0.00011356	kN
Carga radial (Fr)	0.011356	kN
Factor de carga radial del rodamiento (X)	1	

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6: Carga dinámica equivalente rodamiento SKF 61801

Nombre	Valor	Dimensional
L ₁₀	2.00E+12	kN
Capacidad de carga dinámica (C)	1.43	kN
Carga dinámica del rodamiento (P)	0.00011356	kN
Exponente de la ecuación de la vida	3	

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 7: Tiempo de vida del rodamiento

Horas	2.22E+14
-------	----------

Fuente: Elaboración propia

Para la transmisión de potencia del sistema de alimentación del carrete se asumió un motor de la misma capacidad que del sistema de extrusión, motor DC de 48 volts, 2 hp y 1800 RPM que incluya una tarjeta de velocidad para la variación de RPM.

Se seleccionó una transmisión de potencia por medio de bandas ya que posee un costo bajo y reduce efectos de vibración, para el análisis de dicho elemento se utilizó el manual de BANDO para el diseño de bandas.

El primer paso es determinar la potencia de diseño el cual se obtiene por medio de la potencia del motor multiplicado por el factor de servicio, el cual se asumió con un valor de 1.

Se seleccionó una banda 3V ya que dicha banda se encuentra en el área de la gráfica proporcionada por BANDO con relación a la potencia de diseño y las RPM del motor. Se obtuvo una relación de velocidades de 1 ya que se desea transmitir las mismas RPM proporcionadas por el motor.

Se seleccionó un tamaño de polea de 2.8 pulgadas para ambas.

$$Tb = 2C + 1.57(D + d) + ((D - d)^2)4C \quad (11)$$

Por medio de la ecuación anteriormente mencionada, se obtuvo el valor del tamaño de banda (Tb), donde (C) es la distancia aproximada entre centros el cual se asumió de 15.75 pulgadas y (D,d) es la dimensión de los diámetros seleccionados que en este caso es de 2.8 pulgadas para ambas poleas.

Se obtuvo un valor de 2.06 HP de transmisión estándar por medio de la tabla 7 del manual de BANDO el cual necesita la relación de velocidad e índice base de HP según la tabla 7 y 8 del manual.

Se obtuvo un valor de 1 para el coeficiente de contacto del arco. Dicho valor se obtuvo por medio de la diferencia de diámetros dividido entre la distancia entre centros y según el resultado obtenido se halló el factor de corrección.

Para el cálculo de número de bandas se utilizó la siguiente ecuación.

$$Nb = (HPd)/(THP * coef_{arc} * Factor) \quad (12)$$

Según la ecuación anteriormente descrita, se obtuvo un valor de 1 banda.

Cuadro 8: Factores para selección de banda

RPM del motor	20
HP de diseño	2
Factor de servicio	1
Banda	3V
Relación de velocidades	1
D (in)	2.8
d (in)	2.8
Tamaño de banda (in)	40.3
Factor de corrección de banda	1
Coficiente de contacto del arco	1
No. de bandas	1

Fuente: Elaboración propia

Resultados

En esta sección se presentan los datos experimentales obtenidos del análisis de extrusión de los polímeros, propiedades y temperatura de extrusión, análisis estructural de la mesa de soporte de la máquina extrusora y dimensiones generales del diseño de la máquina extrusora.

Como se muestran en la siguiente tabla, se muestran los resultados del análisis de extrusión del policarbonato como polímero a extruir.

Cuadro 9: Resultado análisis de extrusión de polímero


Propiedades de extrusión del polímero		
Flujo másico (\dot{m})	4.7225×10^{-4}	kg/s
Flujo de calor	19.048	kW/m^2
Flujo volumétrico	3.935×10^{-7}	m^3/s
Velocidad promedio	7.766×10^{-4}	m/s

Fuente: Elaboración propia

La velocidad promedio obtenida para el policarbonato es de 2.8 metros lineales de polímero por hora.

Por medio del programa de ANSYS se realizó el análisis de temperatura de extrusión y análisis de flujo de calor.


Figura 12: Resultado de temperatura de extrusión



Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo una temperatura máxima de 300.35°C al final del tubo de extrusión, es decir, en la boquilla de extrusión. Esto para garantizar que el policarbonato es capaz de extruirse con la selección de resistencias seleccionadas de 200 W.

Figura 13: Resultado de calor direccional de extrusión




Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la imagen anterior, se obtuvo un resultado promedio en el tubo extrusor de $20 \times 10^5 \text{ W/m}^2$ el cual es un resultado cercano a lo obtenido por medio del análisis de extrusión del policarbonato con un valor de $19.05 \times 10^5 \text{ W/m}^2$

Por medio del programa de ANSYS para análisis de elementos finitos se realizó una simulación para un análisis estructural de la mesa de soporte.


Figura 14: Resultado de deformación total mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia


El valor máximo de deformación total se encuentra en el centro de la mesa. Obteniendo un valor aproximado a $9.44 \times 10^{-5} m$. Esto debido a que es en esa zona donde se encuentra la carga del soporte del sistema de extrusión.

Figura 15: Resultado deformación direccional en eje X mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia


Figura 16: Resultado deformación direccional en eje Y mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en las figuras anteriores la deformación total del sistema en el eje y la deformación en el eje x. El color rojo demuestra dónde se deformó más el sistema y se puede observar que la mayor deformación se generó en el eje x con un valor máximo de 3.41×10^{-5} y un mínimo de -3.424×10^{-5}


Figura 17: Resultado esfuerzo equivalente de von-Mises mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia

En la imagen se muestra el esfuerzo equivalente de Von-Mises el cual demuestra qué objeto sufre el mayor esfuerzo a la hora de simular las cargas. Se puede observar el valor máximo de esfuerzo es de $1.046 \times 10^{-7} Pa$.


Figura 18: Resultado factor de seguridad mesa de soporte



Fuente: Elaboración propia

En la imagen se puede observar el factor de seguridad para los distintos tipos de geometría. Se obtuvo un valor promedio de factor de seguridad de 13. Esto por medio de la simulación del análisis estructural en el programa de ANSYS. Dicho factor se ve influenciado por el material, pero, también por los esfuerzos que se encuentran en la zona del objeto en donde se aplica la carga.

Figura 19: Dimensiones generales de extrusora de polímero



Fuente: Elaboración propia

Por medio del programa de *Autodesk Inventor* se obtuvieron las dimensiones generales de la máquina extrusora. Donde se encuentra un valor de 1.3 metros de ancho y 1.2 metros de alto aproximadamente.

Luego de realizar las cotizaciones de los componentes y materiales, se presentan los costos de cada uno de los elementos a utilizar en la siguiente tabla.

Cuadro 10: Tabla de cotizaciones

Cantidad	Dimensión	Nombre	Proveedor	Características	Precio unitario	Precio total
3		Resistencias	Ingelmec	Tipo abrazadera de 35x45 mm de 200 watts	Q 290.00	Q 870.00
1		Resistencias	Ingelmec	Tipo abrazadera de 40x45 mm de 200 watts	Q 290.00	Q 290.00
1		Broca para trépano	Cemaco	Broca de 17" de largo y 1" de diámetro	Q 293.92	Q 293.92
2		Control de temperatura PID	Ingelmec	Control de temperatura PID	Q 1,250.00	Q2,500.00
2		Termocopla	Ingelmec	Tipo K rosca 1/4 ordinaria	Q 154.00	Q 308.00
2		Relé	Tettsa	SSR-25 DA	Q 65.00	Q 130.00
8	metros	Tubo cuadrado	Ferr. Rexa	1" x 1" chapa 16	Q 88.50	Q 708.00
1		Madera	Ferromadera	Plancha de melamina de 4x8 pies	Q 370.00	Q 370.00
1	metros	Tubo redondo	Suplisa	1" diámetro interno cédula 80	Q 66.67	Q 66.67
1		Motor	Moaisa	Motor DC 48 V 2 HP	Q 1,800.00	Q1,800.00
1		Rodamiento	Incaprosa	UCFL204 D1 Cojinete NTN	Q 140.00	Q 140.00
1	metros	Barra redonda hierro	El arenal	25mm diámetro	Q 47.74	Q 47.74
1		Lámina galvanizada	El arenal	Lamina lisa galvanizada calibre 26 4 X 8 pies	Q 205.81	Q 205.81
1		Lámina negra	El arenal	LAMINA NEGRA 3 X 6 ft X 1/16"	Q 310.09	Q 310.09
2		Rodamiento	Incaprosa	Rodamiento SKF 61801	Q 300.00	Q 600.00
1		Pernos	EPA	Set de pernos 240 pz.	Q 65.00	Q 65.00
Total						Q8,040.23

Como se puede observar, se obtuvo un costo promedio de Q8,040.23 para la fabricación de la máquina extrusora.

Análisis de resultados o discusión

Como se puede observar en el Cuadro 7, con las dimensiones del tubo extrusor y la selección de resistencias tipo abrazadera de 200 watts, se obtuvo un valor de $7.766 \times 10^{-4} m/s$ de polímero extruido, para obtener una mejor referencia, se realizó la conversión, obteniendo un resultado de 2.8 m/h, lo cual cumple con el requisito D13 si se opera la máquina extrusora en un lapso de 11 horas diarias aproximadamente.

Así también, en cuanto a las temperaturas de operación, al garantizar el uso del sistema de control PID es posible obtener mejor manejo de los errores proporcionales, es por ello que en la figura 9 se observa que la temperatura máxima se encuentra en la boquilla de extrusión con un valor máximo de $300.35 \text{ }^\circ\text{C}$ lo cual garantiza que con las resistencias de 200 watts es capaz de extruir el policarbonato el cual es el material con mayor temperatura de fusión que se encuentra en el laboratorio.

Para determinar y garantizar que la estructura del sistema de extrusión no fallará, se utilizó una simulación de elementos finitos por medio del sistema *ANSYS*. Como se puede observar en la Figura 11, el sistema cuenta con un valor de deformación total de $9.44 \times 10^{-5} m$. Es por ello que se puede garantizar que el sistema no fallará con una carga de 155 N, la cual es la carga neta del sistema de extrusión.

Otro valor a analizar es el factor de seguridad de la mesa de soporte. El valor promedio de factor de seguridad obtenido fue de 13. El requisito S03 menciona que se desea un valor mayor a 2, esto debido a que un valor mayor a 1 ya es aceptable, por ende, el valor obtenido de factor de seguridad cumple con el requisito S03.

El requisito D05 hace mención a las dimensiones generales que se desean para la máquina, en la Figura 16 se puede observar las dimensiones obtenidas luego de realizar el diseño en el programa *Autodesk Inventor*. Se obtuvo un largo total de 1.262 metros y una altura de 1.127 metros. Con dichas dimensiones se puede afirmar que el requisito D05 cumple con lo

esperado ya que se encuentra dentro de las dimensiones estipuladas.

Por medio del diseño de la guarda de seguridad y la caja de eléctricos es posible garantizar que el usuario no correrá riesgo al momento de operar la máquina extrusora como se menciona en el requisito So8 ya que dicha caja permitirá el almacenamiento de cables así como ambos relé de estado sólido y los controladores PID.

Conclusiones

1. Se diseñó un sistema de extrusión de polímeros capaz de extruir 2.8 metros lineales de polímero por hora.
2. Se establecieron los materiales para la máquina extrusora las cuales son: tubo cuadrado de 1"chapa 16, lamina lisa galvanizada calibre 26, lámina negra 1/16", tubo acero redondo 1"diámetro interno cédula 80, aluminio, barra redonda de acero 25 mm de diámetro y plancha de melamina 4x8 ft.
3. Se determinaron los componentes de la máquina extrusora los cuales son: resistencia tipo abrazadera de 35x45 mm de 200 watts, broca para trépano de 1"de diámetro 17"de largo, termocopla tipo K rosca ordinaria 1/4, rodamiento SKF 61801, sistema de control PID, relé SSR-25 DA, rodamiento UCFL204 Di NTN y motor dc 48 V 2 HP
4. Se definieron las dimensiones generales de la máquina extrusora por medio de un diseño en *Autodesk Inventor* así como se definieron los planos de diseño de la máquina extrusora de polímero.
5. Se determinaron las propiedades físicas de los polímeros al ser extruidos los cuales son, un flujo másico de $4.723 \times 10^{-4} \text{kg/s}$, un flujo de calor de 19.048kW/m^2 , un valor de flujo volumétrico de $3.935 \times 10^{-7} \text{m}^3/\text{s}$ y un valor de velocidad promedio de $7.766 \times 10^{-4} \text{m/s}$.
6. Se definió el proceso de operación y manual de mantenimiento por medio del manual de usuario.
7. El costo promedio de fabricación de la máquina extrusora es de Q8,040.23.


Recomendaciones

1. Si se desea continuar con el proyecto, es recomendable realizar un diagrama de los componentes eléctricos para la fabricación de la máquina extrusora así como también el diagrama para el sistema de control.
2. Es recomendable también, a la hora de fabricación y operación de la máquina, evitar el uso de materiales que se desgasten fácilmente a la hora de su manipulación. Como lo es el caso de la fibra que se utilizará como aislante en el tubo extrusor.
3. En cuanto a la obtención del plástico, se recomienda incentivar a los alumnos a que todo desperdicio, prueba, falla o impresión de soporte que no se utilice se almacene para que sea reutilizable por medio de la extrusión de polímero.
4. Es recomendable que no se almacene el polímero reciclado en ambientes con humedad ya que esto podría afectar en la extrusión de este.
5. A los estudiantes o encargados de la fabricación y operación de la máquina extrusora de polímero se recomienda una correcta gestión de mantenimiento por medio de un cuadro de seguimiento de acuerdo con el tiempo de uso de la máquina.
6. Se recomienda a los operarios de la máquina extrusora abrir la guarda de seguridad hasta que se encuentre apagada o se desea realizar algún mantenimiento.

- Albi, E., Kozel, K., Ventoza, D. & Wilmoth, R. (2014). *3d printing filament extruder*. file:///C:/Users/MSi/Desktop/Akabet_%5C%203d%5C%20printing%5C%20filament%5C%20extruder.pdf
- Avila, E. (2016). *Sistemas de Control*. <http://dea.unsj.edu.ar/cea1/Sistemas.pdf>
- Babagowda, R., Kadadevara, M., Goutham, R. & Srinivas, P. (2017). Study of Effects on Mechanical Properties of PLA Filament which is blended with Recycled PLA Materials. file:///C:/Users/MSi/Desktop/Babagowda_2018_IOP_Conf._Ser._Mater._Sci._Eng._310_012103.pdf
- Beltrán, M. (2011). Tema 4. Extrusión.
- Bin, A., Akmal, B. & Seberang, K. (2014). *THE DESIGN & BUILT OF CRUSHER MACHINE PLASTIC BOTTLES*. http://repository.psp.edu.my/xmlui/bitstream/handle/123456789/90/CrusherMachinePlasticBottles_AkmalUzir.pdf?sequence=1
- Farah, S., Anderson, D. G. & Langer, R. (2016). *Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications – A comprehensive review*. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 107, 367-392. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.06.012>
- Lafond, G. (2013). *Rauwendaal Polymer Extrusion*. Consultado el 28 de noviembre de 2020, desde https://www.academia.edu/42835161/Rauwendaal_Polymer_Extrusion
- Lanzotti, A., Martorelli, M., Gerbino, S., Penta, F. & Gloria, A. (2019). *A comparison between mechanical properties of specimens 3D printed with virgin and recycled PLA*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119301441>
- Lombana, G. & Ramos, G. (2019). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRUSIÓN DE FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D A PARTIR DE BOTTLELLAS RECICLADAS (Tesis doctoral)*. Universidad Autonoma de Occidente. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11024/To8590.pdf;jsessionid=28519B1B550DF770FOA12F899CDE2329?sequence=5>
- Poudel, B. (2015). *How to make Portable Homemade Filament Extruder*. Consultado el 28 de noviembre de 2020, desde <http://www.theseus.fi/handle/10024/96345>
- Rogers, T. (2015). *Everything You Need To Know About Polylactic Acid (PLA)*. <https://www.creativemechanisms.com/blog/learn-about-polylactic-acid-pla-prototypes>
- SRC. (2019). Tipos de sensores de temperatura. <https://srsl.com/tipos-sensores-temperatura/>


- Stevens, M. & Covas, J. (2015). *Extruder principles and operation* (Segunda edición). [https://books . google . com . gt /books ? hl =es &lr =&id =NM33CAAAQBAJ&oi =fnd &pg =PP8 &dq =Extruder +principles +and +operation &ots =GiEXG8jGIA &sig =pcScSnqPoStSCIODftB5kr6z_JY&redir_esc=y#v=onepage&q=Extruder%5C%20principles%5C%20and%5C%20operation&f=false](https://books.google.com.gt/books?hl=es&lr=&id=NM33CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=Extruder+principles+and+operation&ots=GiEXG8jGIA&sig=pcScSnqPoStSCIODftB5kr6z_JY&redir_esc=y#v=onepage&q=Extruder%5C%20principles%5C%20and%5C%20operation&f=false)
- Tecnología-del-plástico. (2018). *Ocho problemas comunes en extrusión y sus posibles soluciones*. Consultado el 28 de noviembre de 2020, desde <https://www.plastico.com/temas/8-problemas-comunes-en-extrusion-y-sus-posibles-soluciones+123975>
- Understanding Screw Design for Film Extrusion Process - Macro Engineering and Technology. (s.f.). Consultado el 28 de noviembre de 2020, desde <http://www.macroeng.com/understanding-screw-design-for-film-extrusion-process.php>
- Vásquez, J. (2003). *ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN UNA EMPRESA DE RAFIAS Y EMPAQUES PLÁSTICOS*.

12.1. Planos de construcción





NOTAS GENERALES:


- TUBO REDONDO DE ACERO AL CARBÓN DE 1" DE DIÁMETRO INTERNO CÉDULA 80.
- SOLDAR CON ELECTRODO E6013.




TÍTULO: TUBO EXTRUSOR		
NÚMERO DE DIBUJO: 2		
FORMATO	ESCALA: 1:4	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 2 DE 17	REV A



SECCIÓN B-B
ESCALA 1/20





DETALLE A
ESCALA 1 / 4




NOTAS GENERALES:

- FABRICAR CON TUBO CUADRADO DE 1".

-SOLDAR CON ELECTRODO E6013.



TÍTULO: ESTRUCTURA		
NÚMERO DE DIBUJO: 3		
FORMATO	ESCALA: 1:20	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 3 DE 17	REV A




10.00 X 45.0° Chaflán

25.65
388.70
440.00


900.00

18.00

TÍTULO: Tabla de estructura			
NÚMERO DE DIBUJO: 4			
FORMATO	ESCALA: 1:10	UNIDADES: mm	
A	PÁGINA 4 DE 17	REV	A



TÍTULO: ADAPTADOR DE MOTOR		
NÚMERO DE DIBUJO: 5		
FORMATO	ESCALA: 1:2	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 5 DE 17	REV A



2

1

B

B

A

A

22.00

5.00

13X Ø1.50

90.0°

11.00

Ø25.00

4.00

TÍTULO: **FILTRO**

NÚMERO DE DIBUJO: **6**

FORMATO: **A** ESCALA: 2:1 UNIDADES: mm

PÁGINA 6 DE 17 REV **A**


2

1

2




1



B

B



NOTAS GENERALES:

- MANUFACTURAR 2 PIEZAS PARA FORMAR LAS PARTES LATERALES DE LA TOLVA

-MANUFACTURAR CON LÁMINA CALIBRE 26



A

A

TÍTULO:		PARTE LATERAL TOLVA	
NÚMERO DE DIBUJO: 7			
FORMATO	ESCALA: 1:3	UNIDADES: mm	
A	PÁGINA 7 DE 17	REV	A

2



1



2



1

B

B



NOTAS GENERALES:

- MANUFACTURAR 2 PIEZAS PARA FORMAR LAS PARTES LATERALES DE LA TOLVA

-MANUFACTURAR CON LÁMINA CALIBRE 26



A


A

TÍTULO: PARTE FRONTAL TOLVA		
NÚMERO DE DIBUJO: 8		
FORMATO	ESCALA: 1:3	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 8 DE 17	REV A


2




1






TÍTULO: PLACA PARA TOLVA		
NÚMERO DE DIBUJO: 9		
FORMATO	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 9 DE 17	REV A




TÍTULO: SOPORTE DE TUBO EXTRUSOR		
NÚMERO DE DIBUJO: 10		
FORMATO	ESCALA: 1:2	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 10 DE 17	REV A




TÍTULO: CAJA DE ELÉCTRICOS		
NÚMERO DE DIBUJO: 11		
FORMATO	ESCALA: 1:3	UNIDADES: mm
C	PÁGINA 11 DE 17	REV A




TÍTULO:		GUARDA DE SEGURIDAD	
NÚMERO DE DIBUJO: 12			
FORMATO:	ESCALA: 1:4	UNIDADES: mm	REV:
C	PÁGINA 12 DE 17		A




TÍTULO: ACOPLE HEMBRA		
NÚMERO DE DIBUJO: 13		
FORMATO	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 13 DE 17	REV A



TÍTULO: AJUSTE DE DIAMETRO		
NÚMERO DE DIBUJO: 14		
FORMATO	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 14 DE 17	REV A







TÍTULO: ESQUEMA GENERAL		
EXTRUSORA DE POLÍMEROS		
NÚMERO DE DIBUJO: 15		
FORMATO	ESCALA: 1:4	UNIDADES: mm
C	PÁGINA 15 DE 17	REV A



LISTADO DE PARTES			
NO. DE PARTE	CANTIDAD	NOMBRE DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	PLANCHA DE MADERA	
2	1	BASE DE SOPORTE	
3	1	MOTOR	MOTOR DC DE 24V
4	1	BANDA	
5	1	POLEA 1	
6	1	POLEA 2	
7	1	CARRETE	
8	2	RODAMIENTO	SKF 61801

TÍTULO: ALIMENTACIÓN DE CARRETE		
NÚMERO DE DIBUJO: 16		
FORMATO	ESCALA: 1:4	UNIDADES: mm
B	PÁGINA 16 DE 17	REV A



NOTAS GENERALES:

- FABRICAR CON LÁMINA NEGRA LISA DE 5 mm.
- SOLDAR CON ELECTRODO E6013.

TÍTULO: BASE DE SOPORTE CARRETE		
NÚMERO DE DIBUJO: 17		
FORMATO	ESCALA: 1:2	UNIDADES: mm
A	PÁGINA 17 DE 17	REV A

12.2. Manual del usuario

Manual del usuario

0.1. Manual del usuario



0.1.1. Especificaciones y componentes de la máquina extrusora

Figura 1: Componentes




Figura 2: Componentes




Figura 3: Componentes




Figura 4: Componentes




Figura 5: Componentes






Figura 6: Componentes



0.1.2. Dimensiones generales

Figura 7: Dimensiones generales de máquina extrusora



0.1.3. Medidas de seguridad generales

Figura 8: Medidas de seguridad generales



Figura 9: Precauciones generales



Figura 10: Precauciones generales



1. La máquina extrusora solo debe de ser utilizada por personas capacitadas dentro de la universidad.
2. Para operar la máquina extrusora se debe contar con el equipo adecuado, gafas de seguridad, mascarilla, guantes de cuero, pantalón de lona y calzado industrial (botas de cuero con punta de acero).
3. No mezclar polímeros de impresión.
4. No introducir las manos a la tolva mientras esta se encuentre operando.
5. No operar la máquina extrusora si esta no cuenta con la guarda de seguridad y/o aislante de fibra de vidrio.
6. No introducir materiales que no sean polímeros para impresión 3D.
7. No tocar el sistema de extrusión mientras se encuentre encendida.

0.1.4. Proceso de operación

1. Asegurarse de contar con el equipo de seguridad, bata, gafas protectoras, guantes, mascarilla, pantalón de lona y calzado industrial.
2. Es recomendable que antes de comenzar con la extrusión verificar que el polímero triturado se encuentre lavado y secado, almacenado en un ambiente sin humedad.
3. Asegurarse que el sistema eléctrico se encuentre en óptimas condiciones antes de encenderse. Es decir, el cableado se encuentre con su debido recubrimiento y si contacto con otros elementos.
4. Realizar inspección del sistema de extrusión, sistema de alimentación, así también, con su sistema de transmisión de potencia.

5. Al realizar la debida inspección es necesario colocar el aislante de fibra de vidrio y guarda de seguridad ensamblados como se diseñó.
6. Conectar la extrusora a corriente.
7. En la tarjeta de velocidad colocar el sistema a 80 rpm.
8. Colocar la temperatura deseada según el polímero que se desee extruir.
9. Verter el polímero triturado con una cubeta de plástico dentro de la tolva luego de que la temperatura llegue al punto deseado.
10. Luego de que se haya extruido la cantidad deseada, apagar la máquina extrusora.
11. Desconectar la máquina de la corriente eléctrica.

0.1.5. Mantenimiento

Mantenimiento preventivo:

Se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas.

Limpieza de sistema de extrusión, esto conlleva limpieza de tornillo extrusor ya que al utilizar un distinto polímero es necesario garantizar una extrusión ideal, es decir, que no existan residuos de distintos polímeros ya que estos podrían causar problemas en la extrusión debido a que los mismos poseen una distinta temperatura de fusión.

Es necesario que en los chequeos rutinarios para un mantenimiento preventivo correcto se observe que no existan desajustes entre piezas ya que esto podría causar que el polímero no se extruya de manera uniforme y no sea reutilizable.

Mantenimiento predictivo:

Está basado en la inspección para determinar el estado y operatividad de los equipos.

Análisis de vibraciones, recomendable con dispositivo Fluke 805 a rodamientos y motores.

Realizar análisis de termografía, recomendable con dispositivo Fluke Cámara termográfica TiS75+ en los sectores de extrusión para evitar una expansión térmica ya sea del tornillo extrusor o del tubo de extrusión.

Es necesario destacar que según el valor de rms y crest factor será el mantenimiento por realizar. Es posible que exista un valor de crest factor menor a 3 lo cual indicaría que el rodamiento aún cuenta con un tiempo de vida útil relativamente elevado, Si el valor de crest factor es mayor a 5 ya indica que debe de ser reemplazado antes de una falla y se tenga que realizar un paro de emergencia a la máquina.

Para realizar las tomas es necesario colocar el dispositivo en 3 distintos ejes del rodamiento y tomar el valor más elevado como valor crítico.

Mantenimiento correctivo:

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de corregir los defectos que presenta un equipo o maquinaria en su funcionamiento.

Es necesario mantener un registro y control sobre los mantenimientos realizados, es necesario realizar un análisis de vibraciones una vez al mes para monitorear el comportamiento de los rodamientos y así evitar desajustes y malformaciones a la hora de extruir el polímero.

0.1.6. Tarjeta Maestra

Figura 11: Tarjeta maestra para mantenimiento

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		TARJETA MAESTRA PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINA			VERSION:		
NOMBRE MAQUINA:	Extrusora de polímeros para producción de filamento para impresión 3D		CODIGO:				
FECHA DE FABRICACIÓN:			FECHA DE INSTALACION:				
TIPO DE TRABAJO DE LA MAQUINA							
ELECTRICA:	<input type="checkbox"/>	MANUAL:	<input type="checkbox"/>	TERMICA:	<input type="checkbox"/>	OTRO:	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCION DEL A MAQUINA				DIMENSIÓN Y CANTIDAD			
VOLTAJE:				UNIDADES:			
WATTS:				PESO:			
FABRICANTE:				ALTO:			
				ANCHO:			
				LARGO:			
OBSERVACIONES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			

